

# 階段寸法の計り方

- 1) 階段の姿図を書く。
- 2) すべての階段寸法①②（蹴上、踏面）を計り、姿図に書き込む。
- 3) 最上、下段端間③を計り、姿図に書き込む。
- 4) 柱の立つ位置④を計り、姿図に書き込む。
- 5) 階段角度⑤（水平を0度として）を計り、姿図に書き込む。  
角度計がない場合は、別紙階段角度の計り方を参考にしてください。

